

2020年5月22日
アドバンテック株式会社

ASMB-805、ASMB-815、ASMB-825、ASMB-925、ASMB-935、ASMB-975、
SKY-6100、SKY-6200、SKY-6400 BMC Firmware変更のお知らせ

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

ASMB-815, ASMB-825, ASMB-925, ASMB-935, ASMB-975 BIOS、およびEC Firmware変更に関するお知らせとなります。

ここにご案内申し上げます。

記

(1) 対象製品型番

- ASMB-805
- ASMB-815
- ASMB-825
- ASMB-925
- ASMB-935
- ASMB-975
- SKY-6100
- SKY-6200
- SKY-6400

(2) 当変更による影響

| Item | Impact |
|---------------------------------------|----------|
| Impact on Mechanical Design | No |
| Impact on Software Compatibility | Possible |
| Impact on Environment Characteristics | No |
| Impact on Board Certifications | No |
| Physical Outlook Change | No |
| Ordering P/N Change | No |
| Cut-in Implement | New W/O |

(3) 変更詳細 :

変更理由 : 不具合修正、およびその他調整のため

| Affected Models | Current Component | New Component | Category | Outlook Difference | Reason |
|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|----------|--------------------|--|
| ASMB-805 | 1420047017 (3.2.34.1030) | 1420049551 (3.2.34.1038) | FW | No | 1. Adjust sensor type in SDR 2. Adjust PSU plug/unplug status and sensors flow 3. Log incorrect PSU event issue. 4. Add PDB presence sensor 5. Adjust PDB sensor flow 6. Remove PSU fan sensors threshold event 7. Modify power status reference rule 8. Add VBAT sensor scan in S5 9. Fix abnormal CPU throttling event |
| ASMB-815 | | | | | |
| ASMB-825 | | | | | |
| ASMB-925 | | | | | |
| ASMB-935 | | | | | |
| ASMB-975 | | | | | |
| SKY-6100 | | | | | |
| SKY-6200 | | | | | |
| SKY-6400 | | | | | |

変更時期：

| Affected Models | ECOM Number | Estimated Effective Date | Cut-in Implement | Change Description |
|------------------|-------------|--------------------------|------------------|---|
| ASMB-805I-00A1 | ECOM-162774 | July 2020 | New W/O | 1. Change BMC firmware 3.2.34.1030 to 3.2.34.1038 |
| ASMB-815I-00A1E | | | | |
| ASMB-815I-00A1U | | | | |
| ASMB-815T2-00A1E | | | | |
| ASMB-815T2-00A1U | | | | |
| ASMB-825I-00A1E | | | | |
| ASMB-825T2-00A1E | | | | |
| ASMB-825T2-00A1U | | | | |
| ASMB-925I-00A1 | | | | |
| ASMB-925T2-00A1 | | | | |
| ASMB-935I-00A1 | | | | |
| ASMB-935T2-00A1 | | | | |
| ASMB-935T2-00A1U | | | | |
| ASMB-975I-00A1 | | | | |
| ASMB-975I-00A1U | | | | |
| ASMB-975T2-00A1 | | | | |
| ASMB-975T2-00A1U | | | | |
| SKY-6100-R12A1E | | | | |
| SKY-6200-R20A1 | | | | |
| SKY-6400-R20A1 | | | | |

BIOSのカットイン日程は評価、工場の生産日程によって前後します。上記はあくまで予想であることにご注意ください。

尚、本ご案内に関するお問合せは、次のようにお願い致します。

- 販売代理店様からご購入された場合
 - ー 販売代理店様へお問い合わせください。
- ご購入いただいた販売代理店様がわからない場合、弊社から直接ご購入された場合
 - ー 以下弊社窓口へ直接お問い合わせください。

アドバンテック株式会社マーケティング部

〒111-0032東京都台東区浅草6-16-3

E-mail: ajp_callcenter@advantech.com

TEL: 0800-500-1055 (フリーダイヤル) FAX: :03-6802-1022