

2019年5月7日

アドバンテック株式会社

ACP-2020、HPC-7242シャーシ変更のお知らせ

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、ACP-2020、HPC-7242シャーシが変更となります。

ここにご案内申し上げます。

記

(1) 対象製品型番 (T型番も変更対象に含まれます)

- ・ ACP-2020MB-35ZE
- ・ ACP-2020MB-50RE
- ・ HPC-7242MB-00XE

(2) 当変更による影響

Item	Impact
Impact on Mechanical Design (機構デザインへの影響)	No
Impact on Software Compatibility (ソフトウェア互換性への影響)	No
Impact on Environment Characteristics (環境特性への影響)	No
Impact on Board Certifications Note (適合規格への影響)	No
Physical Outlook Change (外観変更)	Yes
Ordering P/N Change (注文番号変更)	No
Cut-in Implement (カットイン実装)	Running Change

(3) 変更詳細：

変更理由： フロントドア部分との干渉による塗装剥がれを防止するため、2つの突起をフロントパネルに追加するため。

変更適用モデル	現行部材	新規部材	カテゴリ	外観変更	変更理由
ACP-2020MB-35ZE	1960074089N102	1960074089N301	Mechanical	YES	フロントドア部分との干渉による塗装剥がれを防止するため、2つの突起をフロントパネルに追加するため。
ACP-2020MB-50RE	1950016319N011	1950016319N101	Mechanical	YES	
HPC-7242MB-00XE	1960056686N001	1960056686N102	Mechanical	YES	
	1950016319N001	1950016319N201	Mechanical	YES	

(4) 変更実施スケジュール

適用モデル	ECOM Number	変更予定時期 <small>Note</small>	カットイン時期	変更内容
ACP-2020MB-35ZE ACP-2020MB-50RE HPC-7242MB-00XE	ECOM-151466 ECOM-151600	June 2019	Running Change	フロントドア部分との干渉による塗装剥がれを防止するため、2つの突起をフロントパネルに追加するため。

Note: 変更予定時期はあくまで予測に基づくものです。実際の変更時期は前後する場合があります。

参考情報： 変更箇所（下記写真は ACP-2020 のものとなります。）


ACP-2020 画像比較

現行部材



画像

新規部材



尚、本ご案内に関するお問合せは、次のようにお願い致します。

- 販売代理店様からご購入された場合
 - ― 販売代理店様へお問い合わせください。
- ご購入いただいた販売代理店様がわからない場合、弊社から直接ご購入された場合
 - ― 以下弊社窓口へ直接お問い合わせください。

アドバンテック株式会社マーケティング部

〒111-0032東京都台東区浅草6-16-3

E-mail: ajp_callcenter@advantech.com

TEL: 0800-500-1055 (フリーダイヤル) FAX: :03-6802-1022