

2019年7月30日
アドバンテック株式会社

AIMB-785 BIOS変更のお知らせ =訂正版=

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

先にお知らせしたAIMB-785のBIOS変更に関する訂正のお知らせとなります。

ここにご案内申し上げます。

記

(1) 対象製品型番

- AIMB-785シリーズ

(2) 当変更による影響

Item	Impact
Impact on Mechanical Design (機構デザインへの影響)	No
Impact on Software Compatibility (ソフトウェア互換性への影響)	Possible
Impact on Environment Characteristics (環境特性への影響)	No
Impact on Board Certifications Note (適合規格への影響)	No
Physical Outlook Change (外観変更)	No
Ordering P/N Change (注文番号変更)	No
Cut-in Implement (カットイン実装)	New Working Order

(3) 変更詳細：

変更理由：

Affected Models	Current Component	New Component	Category	Outlook Difference	Reason
AIMB-785G2-00A1E AIMB-785G2-00A1U	1420046137 (V2.03)	1420047248 (V2.04)	Firmware	No	1. Fix i219 WOL failure. 2. Fix AC power loss function error when set to [Last State] under Win 10. 3. Fix S5 WOL failure under DOS.

変更時期：

Affected Models	ECOM Number	Estimated Effective Date	Cut-in Implement	Change Description
AIMB-785G2-00A1E AIMB-785G2-00A1U	ECOM-151412	July/2019	New working order	Change BIOS V2.03 (1420046137) to V2.04 (1420047248).

BIOSのカットイン日程は評価、工場の生産日程によって前後します。上記はあくまで予想であることにご注意ください。

尚、本ご案内に関するお問合せは、次のようにお願い致します。

- 販売代理店様からご購入された場合
 - ー 販売代理店様へお問い合わせください。
- ご購入いただいた販売代理店様がわからない場合、弊社から直接ご購入された場合
 - ー 以下弊社窓口へ直接お問い合わせください。

アドバンテック株式会社マーケティング部

〒111-0032東京都台東区浅草6-16-3

E-mail: ajp_callcenter@advantech.com

TEL: 0800-500-1055 (フリーダイヤル) FAX: :03-6802-1022