

2017年5月16日  
アドバンテック株式会社

## AIIS-3400/3410 BIOS変更のお知らせ

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、AIIS-3400/3410のBIOS、及びドライバCDが変更となります。

ここにご案内申し上げます。

### 記

#### (1) 対象製品型番

- AIIS-3400/3410

#### (2) 当変更による影響

Item	Impact
Impact on Mechanical Design (機構デザインへの影響)	No
Impact on Software Compatibility (ソフトウェア互換性への影響)	Possible
Impact on Environment Characteristics (環境特性への影響)	No
Impact on Board Certifications Note (適合規格への影響)	No
Physical Outlook Change (外観変更)	No
Ordering P/N Change (注文番号変更)	No
Cut-in Implement (カットイン実装)	New Working Order

Note: 新しいIntel 7<sup>th</sup> 世代 CPUはWindows 10(64bit)のみのサポートとなります。

#### (3) 変更詳細:

変更理由: 1. Intel 6th & 7th 世代 CPUへの対応のため

Affected Models	Current Component	New Component	Category	Outlook Difference	Reason
AIIS-3400P-00A1E	1420039291 (V1.10)	V2.00	BIOS	No	Intel 6 <sup>th</sup> & 7th 世代 Core i CPUへの対応のため。TPM2.0サポートのため。
AIIS-3400U-00A1E	1420039291 (V1.10)	V2.00	BIOS	No	Intel 6 <sup>th</sup> & 7th 世代 Core i CPUへの対応のため。TPM2.0サポートのため。
AIIS-3410P-00A1E	1420039291 (V1.10)	V2.00	BIOS	No	Intel 6 <sup>th</sup> & 7th 世代 Core i CPUへの対応のため。TPM2.0サポートのため。
AIIS-3410U-00A1E	1420039291 (V1.10)	V2.00	BIOS	No	Intel 6 <sup>th</sup> & 7th 世代 Core i CPUへの対応のため。TPM2.0サポートのため。
AIIS-3400P-00A1E	2061340000(V1.0)	V2.0	Driver CD	No	Intel 6 <sup>th</sup> & 7th 世代 Core i CPUへの対応のため。
AIIS-3400U-00A1E	2061340000(V1.0)	V2.0	Driver CD	No	Intel 6 <sup>th</sup> & 7th 世代 Core i CPUへの対応のため。

AIIS-3410P-00A1E	2061340000(V1.0)	V2.0	Driver CD	No	Intel 6 <sup>th</sup> & 7th 世代 Core i CPU への対応のため
AIIS-3410U-00A1E	2061340000(V1.0)	V2.0	Driver CD	No	Intel 6 <sup>th</sup> & 7th 世代 Core i CPU への対応のため

**変更時期 :**

Affected Models	Current Component	New Component	ECOM Number	Estimated Effective Date <small>Note</small>	Cut-in Implement	Change Description
AIIS-3400P-00A1E	1420039291 (V1.10)	V2.00	ECOM-128013	Mid of July 2017	New working order	Intel 6 <sup>th</sup> & 7th 世代 Core i CPU への対応のため。TPM2.0サポートのため。
AIIS-3400U-00A1E	1420039291 (V1.10)	V2.00	ECOM-128013	Mid of July 2017	New working order	Intel 6 <sup>th</sup> & 7th 世代 Core i CPU への対応のため。TPM2.0サポートのため。
AIIS-3410P-00A1E	1420039291 (V1.10)	V2.00	ECOM-128013	Mid of July 2017	New working order	Intel 6 <sup>th</sup> & 7th 世代 Core i CPU への対応のため。TPM2.0 サポートのため。
AIIS-3410U-00A1E	1420039291 (V1.10)	V2.00	ECOM-128013	Mid of July 2017	New working order	Intel 6 <sup>th</sup> & 7th 世代 Core i CPU への対応のため。TPM2.0 サポートのため。
AIIS-3400P-00A1E	2061340000(V1.0)	V2.0	ECOM-128013	Mid of July 2017	New working order	Intel 6 <sup>th</sup> & 7th 世代 Core i CPU への対応のため。
AIIS-3400U-00A1E	2061340000(V1.0)	V2.0	ECOM-128013	Mid of July 2017	New working order	Intel 6 <sup>th</sup> & 7th 世代 Core i CPU への対応のため。
AIIS-3410P-00A1E	2061340000(V1.0)	V2.0	ECOM-128013	Mid of July 2017	New working order	Intel 6 <sup>th</sup> & 7th 世代 Core i CPU への対応のため。
AIIS-3410U-00A1E	2061340000(V1.0)	V2.0	ECOM-128013	Mid of July 2017	New working order	Intel 6 <sup>th</sup> & 7th 世代 Core i CPU への対応のため。

BIOSのカットイン日程は評価、工場の生産日程によって前後します。上記はあくまで予想であることにご注意ください。

尚、本ご案内に関するお問合せは、次のようにお願い致します。

- 販売代理店様からご購入された場合
  - 販売代理店様へお問い合わせください。
- ご購入いただいた販売代理店様がわからない場合、弊社から直接ご購入された場合
  - 以下弊社窓口へ直接お問い合わせください。

アドバンテック株式会社マーケティング部

〒111-0032東京都台東区浅草6-16-3

E-mail: ajp\_callcenter@advantech.com

TEL: 0800-500-1055 (フリーダイヤル) FAX: :03-6802-1022