

2018年3月7日

アドバンテック株式会社

ASMB-815, ASMB-825, ASMB-925, ASMB-975

BMCファームウェア変更のお知らせ

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、ASMB-815, ASMB-825, ASMB-925, ASMB-975のBMC(Baseboard Management Controller)ファームウェアが変更となります。

ここにご案内申し上げます。

記

(1) 対象製品型番

- ASMB-815
- ASMB-825
- ASMB-925
- ASMB-975

(2) 当変更による影響

| Item   | Impact                    |
|--|---------------------------|
| Impact on Mechanical Design (機構デザインへの影響)         | No                        |
| Impact on Software Compatibility (ソフトウェア互換性への影響) | Possible                  |
| Impact on Environment Characteristics (環境特性への影響) | No                        |
| Impact on Board Certifications Note (適合規格への影響)   | No                        |
| Physical Outlook Change (外観変更)                   | No                        |
| Ordering P/N Change (注文番号変更)                     | No                        |
| Cut-in Implement (カットイン実装)                       | Cut-in#1 (Finished goods) |

(3) 変更詳細 :

変更理由 : 1. 仕様変更及び機能追加のため

| Affected Models | Current Component           | New Component               | Category | Outlook Difference | Reason  |
|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|----------|--------------------|---|
| 9691B250000     | 1420042807<br>(3.2.27.1008) | 1420043793<br>(3.2.34.1016) | FW       | No                 | 1. BMC firmware update: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Change back the default IP addresses for LAN channels. LAN1:192.168.0.1 and LAN2:192.168.1.1.</li> <li>b) Support the feature of VM over HTML5</li> <li>c) Change username/password to "admin/admin"</li> </ul> |

| Affected Models                                       | Current Component           | New Component               | ECOM Number | Estimated Effective Date <sup>Note</sup> | Cut-in Implement | Change Description   |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-------------|--|------------------|--|
| ASMB-815-00A1E<br>ASMB-815I-00A1E<br>ASMB-815T2-00A1E | 1420042807<br>(3.2.27.1008) | 1420043793<br>(3.2.34.1016) | ECOM-138758 | Mar 2018                                 | Finished goods   | Change BMC firmware 3.2.27.1008<br>(1420042807) to 3.2.34.1016<br>(1420043793) |
| ASMB-825-00A1E<br>ASMB-825I-00A1E<br>ASMB-825T2-00A1E |                             |                             |             |  |                  |  |
| ASMB-925-00A1<br>ASMB-925I-00A1<br>ASMB-925T2-00A1    |                             |                             |             |  |                  |  |
| ASMB-975-00A1<br>ASMB-975I-00A1<br>ASMB-975T2-00A1    |                             |                             |             |  |                  |  |

BIOSのカットイン日程は評価、工場の生産日程によって前後します。上記はあくまで予想であることにご注意ください。

尚、本ご案内に関するお問合せは、次のようにお願い致します。

- 販売代理店様からご購入された場合
  - ー 販売代理店様へお問い合わせください。
- ご購入いただいた販売代理店様がわからない場合、弊社から直接ご購入された場合
  - ー 以下弊社窓口へ直接お問い合わせください。

アドバンテック株式会社マーケティング部

〒111-0032東京都台東区浅草6-16-3

E-mail: [ajp\\_callcenter@advantech.com](mailto:ajp_callcenter@advantech.com)

TEL: 0800-500-1055 (フリーダイヤル) FAX: :03-6802-1022