

2018年8月1日

アドバンテック株式会社

IPC-610-L/IPC-611シャーシ素材、及び内部塗装変更のお知らせ

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、IPC-610-L/IPC-611シャーシ素材、及び内部塗装が変更となります。

ここにご案内申し上げます。

記

(1) 対象製品型番 (**T型番は変更対象に含まれません**)

・IPC-610-L/IPC-611シリーズシャーシ

(2) 当変更による影響

Item	Impact
Impact on Mechanical Design (機構デザインへの影響)	No
Impact on Software Compatibility (ソフトウェア互換性への影響)	No
Impact on Environment Characteristics (環境特性への影響)	No
Impact on Board Certifications Note (適合規格への影響)	No
Physical Outlook Change (外観変更)	Yes
Ordering P/N Change (注文番号変更)	No
Cut-in Implement (カットイン実装)	Running Change

(3) 変更詳細：

変更理由： 他の産業用PCシャーシとの統一を図るため。



変更適用モデル	現行部材	新規部材	カテゴリ	外観変更	変更理由
IPC-610BP-00LBE IPC-610BP-50LBE IPC-610MB-00LBE IPC-610MB-40LBE IPC-611MB-00XBE IPC-611BP-00XBE	1. シャーシ内部塗装 2. 電気亜鉛めっき鋼板 (SECC)	1. シャーシ内部塗装なし 2. 熔融亜鉛メッキ鋼板 (SGCC)	Mechanical	あり	Grounding(接地)の向上のため、IPC-610-L/IPC-611の内部塗装を無くし、部材を熔融亜鉛メッキ鋼板に変更します。

(4) 変更実施スケジュール

適用モデル	ECOM Number	変更予定時期 <small>Note</small>	カットイン時期	変更内容
IPC-610BP-00LBE IPC-610BP-50LBE IPC-610MB-00LBE IPC-610MB-40LBE IPC-611MB-00XBE IPC-611BP-00XBE	TBC	Dec 2017	Running Change	1. IPC-610-L/IPC-611 の内部塗装を無くし、部材を熔融亜鉛メッキ鋼板に変更します。

Note: 変更予定時期はあくまで予測に基づくものです。実際の変更時期は前後する場合があります。

参考情報： 変更箇所（下記写真は IPC-610L のものとなります。）

IPC-610L / IPC-611 内部画像比較		
	現行部材	新規部材
内部画像	 <ul style="list-style-type: none"> ■ 電気亜鉛めっき鋼板 (SECC) ■ シャーシ内部の底面、側面が塗装済み 	 <ul style="list-style-type: none"> ■ 熔融亜鉛メッキ鋼板 (SGCC) ■ シャーシ内部の底面、側面の塗装無し

尚、本ご案内に関するお問合せは、次のようにお願い致します。

- 販売代理店様からご購入された場合
 - 販売代理店様へお問い合わせください。
- ご購入いただいた販売代理店様がわからない場合、弊社から直接ご購入された場合
 - 以下弊社窓口へ直接お問い合わせください。

アドバンテック株式会社マーケティング部

〒111-0032東京都台東区浅草6-16-3

E-mail: ajp_callcenter@advantech.com

TEL: 0800-500-1055 (フリーダイヤル) FAX: :03-6802-1022