

## 製品変更のお知らせ

このご案内はアドバンテック PCI-1620A-CE と PCI-1620B-CE 製品に該当します。

変更理由はUARTチップがフェーズアウトされたために、PCI-1620A-BEおよびPCI-1620B-BEは、PCI-1620A-CEおよびPCI-1620B-CEに改定されます。内部PCI~シリアルコントローラおよび周辺回路が変更されます。この変更によりPCI-1620A-BEとPCI-1620B-BEは、PCI-1620A-CEとPCI-1620B-CEにレビジョン変更され、2014年3月に切り替えていただきますようお願いいたします。

### 比較表

PCI-1620-BE と PCI-1620-CE 同等機能

仕様	PCI-1620A-BE/ PCI-1620B-BE	PCI-1620A-CE/ PCI-1620B-CE
ドライバサポート	Windows 2000/XP/Vista/7, Windows CE 5.0/6.0, Linux, QNX	
ボーレート	最大 921.6 kbps	

### ドライバ変更

PCI-1620A-CE/ PCI-1620B-CEのドライバは、PCI-1620C-BEの/ PCI-1620B-BEと異なります。モジュールを操作する前に適切なドライバを使用していることをご確認ください。製品CDには、PCI-1620A-CE/ PCI-1620B-CE用のドライバが含まれます。またサポートダウンロードリンクには、両方のドライバが用意されています。

お問い合わせ先：

Sen Wu

Product Manager of Ind. I/O Product Division

Advantech Industrial Automation Group

Tel: 886-2-22184567 ext. 2854