

2016年12月12日
アドバンテック株式会社

ACP-4340 盗難検出スイッチ位置変更のお知らせ

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、ACP-4340の盗難検出スイッチの位置が、インストール時やメンテナンスの簡便さのために、変更となります。

ここにご案内申し上げます。

記

(1) 対象製品型番



・ACP-4340

(2) 当変更による影響


Item	Impact
Impact on Mechanical Design (機構デザインへの影響)	No
Impact on Software Compatibility (ソフトウェア互換性への影響)	No
Impact on Environment Characteristics (環境特性への影響)	No
Impact on Board Certifications Note (適合規格への影響)	No
Physical Outlook Change (外観変更)	Yes (シャーシ内側)
Ordering P/N Change (注文番号変更)	No
Cut-in Implement (カットイン実装)	新規オーダー生産分から

(3) 変更詳細:

変更理由: 現行製品以上に互換性を向上させるため

該当モデル	現行部品	新規部品	外観変更	変更理由
ACP-4340BP-00XE ACP-4340BP-40ZE ACP-4340MB-00XE ACP-4340MB-40ZE			盗難検出 スイッチ 位置変更	インストール時や メンテナンスの 簡便さのため

盗難検出スイッチ位置



(4) 変更実施スケジュール

該当モデル	ECOM Number	変更予定 時期 <small>Note</small>	カットイン実装	変更内容
ACP-4340BP-00XE ACP-4340BP-40ZE ACP-4340MB-00XE ACP-4340MB-40ZE	No design change	Dec. 2016	新規生産分より適用	盗難検出スイッチ 位置変更

Note: 変更予定時期はあくまで予測に基づくものです。実際の変更時期は前後する場合があります。

尚、本ご案内に関するお問合せは、次のようにお願い致します。

- 販売代理店様からご購入された場合
 - 販売代理店様へお問い合わせください。
- ご購入いただいた販売代理店様がわからない場合、弊社から直接ご購入された場合
 - 以下弊社窓口へ直接お問い合わせください。

アドバンテック株式会社マーケティング部

〒111-0032東京都台東区浅草6-16-3

E-mail: ajp_callcenter@advantech.com

TEL: 0800-500-1055 (フリーダイヤル) FAX: :03-6802-1022