

2016年12月13日  
アドバンテック株式会社

## PCE-5127, PCE-7127ドライバDVD改版、及びLAN FW Updateのお知らせ

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、PCE-5127, PCE-7127のBSOD問題回避のため、ドライバDVD改版、及びLAN FW Updateとなります。

ここにご案内申し上げます。

### 記

#### (1) 対象製品型番

- PCE-5127シリーズ
- PCE-7127 CNバージョン

**T型番製品はお客様のリクエストに応じて改版、及びFW変更となります。**

#### (2) 当変更による影響

Item	Impact
Impact on Mechanical Design (機構デザインへの影響)	No
Impact on Software Compatibility (ソフトウェア互換性への影響)	No
Impact on Environment Characteristics (環境特性への影響)	No
Impact on Board Certifications Note (適合規格への影響)	No
Physical Outlook Change (外観変更)	No
Ordering P/N Change (注文番号変更)	No
Cut-in Implement (カットイン実装)	Open W/O

**(3) 変更詳細：**

変更理由： BSOD問題回避のため

該当モデル	現行部品	新規部品	Category	外観変更	変更理由
PCE-5127G2-00A1E	2066512700 (V1.0)	2066512701 (V1.1)	Accessory	No	ファイルサイズの大きいデータを転送中に発生するBSODを回避するために82573V の最新ドライバを適用します。
	2080005797 (V1.0)	2080006381 (V1.1)	FW	No	
PCE-7127G2-CNA1E	2066512700 (V1.0)	2066512701 (V1.1)	Accessory	No	ファイルサイズの大きいデータを転送中に発生するBSODを回避するために82573V の最新ドライバを適用します。
	2080002776 (V1.0)	2080006382 (V1.1)	FW	No	
PCE-7127G2-00A1E	2066512700 (V1.0)	2066512701 (V1.1)	Accessory	No	PCE-7127 CN のバージョンチェンジに対応してドライバDVDの改版を行います。

**(4) 変更実施スケジュール**

該当モデル	現行部品	新規部品	ECOM Number	変更予定時期Note	変更詳細
PCE-5127G2-00A1E	2066512700 (V1.0)	2066512701 (V1.1)	ECOM-123139	2017/2	1. ドライバDVDをv1.1に改版 2. 82573VのFWをv1.1に改版
	2080005797 (V1.0)	2080006381 (V1.1)	ECOM-123139	2017/2	
PCE-7127G2-CNA1E	2066512700 (V1.0)	2066512701 (V1.1)	ECOM-123142	2017/2	1. ドライバDVDをv1.1に改版 2. 82573VのFWをv1.1に改版
	2080002776 (V1.0)	2080006382 (V1.1)	ECOM-123142	2017/2	
PCE-7127G2-00A1E	2066512700 (V1.0)	2066512701 (V1.1)	ECOM-123144	2017/2	1. ドライバDVDをv1.1に改版

Note: 変更予定時期はあくまで予測に基づくものです。実際の変更時期は前後する場合があります。

尚、本ご案内に関するお問合せは、次のようにお願い致します。

- 販売代理店様からご購入された場合
  - ー 販売代理店様へお問い合わせください。
- ご購入いただいた販売代理店様がわからない場合、弊社から直接ご購入された場合
  - ー 以下弊社窓口へ直接お問い合わせください。

アドバンテック株式会社マーケティング部

〒111-0032東京都台東区浅草6-16-3

E-mail: ajp\_callcenter@advantech.com

TEL: 0800-500-1055 (フリーダイヤル) FAX: :03-6802-1022