

2018年3月7日

アドバンテック株式会社

IPC-510-BPのリアパネルのデザイン変更のお知らせ

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、IPC-510-BPのリアパネルのデザインが変更となります。

ここにご案内申し上げます。

記

(1) 対象製品型番 (T型番製品も対象となります。ご注意ください)

- IPC-510BP-00XBE
- IPC-510BP-30CE
- IPC-510BP-00XCE
- IPC-510BP-30ZCE
- IPC-510BP-40ZCE

(2) 当変更による影響

Item	Impact
Impact on Mechanical Design (機構デザインへの影響)	No
Impact on Software Compatibility (ソフトウェア互換性への影響)	No
Impact on Environment Characteristics (環境特性への影響)	No
Impact on Board Certifications Note (適合規格への影響)	No
Physical Outlook Change (外観変更)	Yes
Ordering P/N Change (注文番号変更)	No
Cut-in Implement (カットイン実装)	Running Change

Note: CE/FCC、及びUL/CBの認証を取得しています。

(3) 変更詳細 :

変更理由 : 1. 現行製品にあるコネクタ用の穴が、現在市場で手に入らない製品向けのもののため

Affected Models	Current Component	New Component	Category	Outlook Difference	Reason
IPC-510BP-00XBE IPC-510BP-30CE	1962011320T011	1962011320T021	Mechanical	YES	No device available in the market for those pre-punched holes on rear panel. So change the rear panel design to be 15-slot for bracket cables expansion.
IPC-510BP-00XCE IPC-510BP-30ZCE IPC-510BP-40ZCE	1962011350T011	1962011320T022	Mechanical	YES	

(4) 変更スケジュール

Affected Models	ECOM Number	Estimated Effective Date <small>Note</small>	Cut-in Implement	Change Description
IPC-510BP-00XBE IPC-510BP-30CE	TBC	2018/Feb	Running change	change rear panel from 14-slot design to be 15-slot design
IPC-510BP-00XCE IPC-510BP-30ZCE IPC-510BP-40ZCE	TBC	2018/Feb	Running change	change rear panel from 14-slot design to be 15-slot design

カットイン日程は評価、工場の生産日程によって前後します。上記はあくまで予想であることにご注意ください。

(5) 変更詳細

IPC-510-BPリアパネル	
	参考画像
現行製品	
新規製品	

新規製品では、コネクタ用の穴が拡張カード用スロットへ変更されます。

尚、本ご案内に関するお問合せは、次のようにお願い致します。

- 販売代理店様からご購入された場合
 - 販売代理店様へお問い合わせください。
- ご購入いただいた販売代理店様がわからない場合、弊社から直接ご購入された場合
 - 以下弊社窓口へ直接お問い合わせください。

アドバンテック株式会社マーケティング部

〒111-0032東京都台東区浅草6-16-3

E-mail: ajp_callcenter@advantech.com

TEL: 0800-500-1055 (フリーダイヤル) FAX: :03-6802-1022