

2020年9月10日

アドバンテック株式会社

IPCシャーシIPC-5120/7120、およびIPC-6606/6608 変更のお知らせ

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、IPCシャーシIPC-5120/7120、およびIPC-6606/6608の素材、および内部塗装が変更となります。

ここにご案内申し上げます。

記

(1) 対象製品型番 (T-型番は変更されません)

- IPC-5120-25D
- IPC-5120-35D
- IPC-7120-25D
- IPC-7120-35D
- IPC-6606BP-00D
- IPC-6606BP-25D
- IPC-6606BP-30D
- IPC-6608BP-00D
- IPC-6608BP-25D
- IPC-6608BP-30D

(2) 変更によるインパクト

Item	Impact
Impact on Customer Mechanical Design	No
Impact on Customer Software Compatibility	No
Impact on Environment Characteristics	No
Impact on Board Certifications ^{Note}	No
Physical Outlook Change	Yes
Ordering P/N Change	No
Cut-in Implement	Running change

(3) 変更実施スケジュール

Affected Models	ECOM Number	Estimated Effective Date Note	Cut-in Implement	Change Description
IPC-5120-25D IPC-5120-35D IPC-7120-25D IPC-7120-35D IPC-6606BP-00D IPC-6606BP-25D IPC-6606BP-30D IPC-6608BP-00D IPC-6608BP-25D IPC-6608BP-30D	TBC	2020/Dec	Running change	シャーシ内部パーツの塗装を廃止し、素材を電気亜鉛メッキ鋼板から溶融亜鉛メッキ鋼板に変更します。

(3)変更詳細

Affected Models	Current Component	New Component	Category	Outlook Difference	Reason
IPC-5120-25D IPC-5120-35D IPC-7120-25D IPC-7120-35D IPC-6606BP-00D IPC-6606BP-25D IPC-6606BP-30D IPC-6608BP-00D IPC-6608BP-25D IPC-6608BP-30D	1. シャーシ内部を塗装 2. 電気亜鉛メッキ鋼板	1. シャーシ内部の塗装廃止 2. 溶融亜鉛メッキ鋼板	Mechanical	Yes	システムの接地を改善するため、IPC-5120/7120、および IPC-6606/6608 の内部塗装を廃止し、素材を電気亜鉛メッキ鋼板から溶融亜鉛メッキ鋼板に変更します。

Inside View of IPC-5120/7120

(use IPC-610L pictures as reference model)

	Current Design	Updated Design
Inside View	 ■ 電気亜鉛メッキ鋼板 ■ シャーシ内部の底面、側面、および内部パーツを塗装	 ■ 溶融亜鉛メッキ鋼板 ■ シャーシ内部の塗装を廃止

Inside View of IPC-6606/6608 (use IPC-610L pictures as reference model)		
	Current Design	Updated Design
Inside View	 ■ 電気亜鉛メッキ鋼板 ■ シャーシ内部の底面、側面、および内部パーツを塗装	 ■ 溶融亜鉛メッキ鋼板 ■ シャーシ内部の塗装を廃止

尚、本ご案内に関するお問合せは、次のようにお願い致します。

- 販売代理店様からご購入された場合
 - ー 販売代理店様へお問い合わせください。
- ご購入いただいた販売代理店様がわからない場合、弊社から直接ご購入された場合
 - ー 以下弊社窓口へ直接お問い合わせください。

アドバンテック株式会社マーケティング部

〒111-0032東京都台東区浅草6-16-3

E-mail: ajp_callcenter@advantech.com

TEL: 0800-500-1055 (フリーダイヤル) FAX: :03-6802-1022