

2016年10月3日  
アドバンテック株式会社

## ACP-2010/ACP-2020/ACP-2320シリーズ設計変更のお知らせ

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。  
この度、ACP-2010/ACP-2020/ACP-2320 シリーズ用のRiser Cardは、機構適合性向上のため、Bracket の仕様を変更させていただくことになります。  
ここにご案内申し上げます。

### 記

(1) **対象製品型番**

ACP-2010MB-00CE  
ACP-2010MB-35CE  
ACP-2320MB-00CE  
ACP-2320MB-25CE  
ACP-2320MB-35CE  
ACP-2020MB-35ZE  
ACP-2020MB-50RE


(2) **当変更による影響**

Item	Impact
Impact on Mechanical Design (機構デザインへの影響)	No
Impact on Software Compatibility (ソフトウェア互換性への影響)	No
Impact on Environment Characteristics (環境特性への影響)	No
Impact on Board Certifications Note (適合規格への影響)	No
Physical Outlook Change (外観変更)	Yes
Ordering P/N Change (注文番号変更)	No
Cut-in Implement (カットイン実装)	Running Change

(3) **変更理由:**  
機構適合性向上のため

(4) **ランニングチェンジとなり、2016年 12月生産分より変更となります。**

(5) 変更詳細:

Current riser card bracket design	New riser card bracket design
<p>現行 Riser card bracket P/N: 1960019476T300, compatible with</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>AIMB-RP3PF-21A1E</li> <li>AIMB-R430P-03A2E</li> <li>AIMB-R4301-03A1E</li> <li>AIMB-R431F-21A1E</li> <li>AIMB-R43PF-21A1E</li> <li>ASMB-RF3X8-21A1E</li> <li>ASMB-RF348-21A1E</li> </ul>	<p>New Riser card bracket P/N: 1960056689T000, compatible with</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>AIMB-RP3PF-21A1E</li> <li>AIMB-R430P-03A2E</li> <li>AIMB-R4301-03A1E</li> <li>AIMB-R431F-21A1E</li> <li>AIMB-R43PF-21A1E</li> <li>ASMB-RF3X8-21A1E</li> <li>ASMB-RF348-21A1E</li> <li><b>AIMB-RP3P8-12A1E</b></li> </ul>
	

尚、本ご案内に関するお問合せは、次のようにお願い致します。

- 販売代理店様からご購入された場合
  - 販売代理店様へお問い合わせください。
- ご購入いただいた販売代理店様がわからない場合、弊社から直接ご購入された場合
  - 以下弊社窓口へ直接お問い合わせください。

アドバンテック株式会社マーケティング部

〒111-0032東京都台東区浅草6-16-3

E-mail: [ajp\\_callcenter@advantech.com](mailto:ajp_callcenter@advantech.com)

TEL: 0800-500-1055 (フリーダイヤル) FAX: :03-6802-1022