

2016年10月3日
アドバンテック株式会社

ACP-4000、ACP-4010、ACP-4320、ACP-4340、IPC-610-H、IPC-610-L、IPC-611

シリーズ設計変更のお知らせ

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、ACP-4000、ACP-4010、ACP-4320、ACP-4340、IPC-610-H、IPC-610-L、IPC-611 シリーズのシャーシは、TOP Cover内部塗装の仕様を変更させていただくこととなります。

ここにご案内申し上げます。

記

(1) 対象製品型番

ACP-4000BP-00CE
ACP-4000BP-30CE
ACP-4000BP-40CE
ACP-4000MB-00CE
ACP-4000MB-30CE
ACP-4000MB-40CE
ACP-4000MB-50CE
ACP-4010BP-00BE
ACP-4010MB-00BE
ACP-4320BP-00BE
ACP-4320BP-40BE
ACP-4320MB-00BE
ACP-4320MB-25BE
ACP-4320MB-40BE
ACP-4320MB-50BE
ACP-4340BP-00XE
ACP-4340BP-40ZE
ACP-4340MB-00XE
ACP-4340MB-40ZE
IPC-610BP-00XHE
IPC-610BP-30HBE
IPC-610BP-40HBE
IPC-610BP-50HBE
IPC-610MB-00XHE
IPC-610MB-30HBE
IPC-610MB-40HBE
IPC-610MB-50HBE
IPC-610BP-00LBE
IPC-610BP-50LBE
IPC-610MB-00LBE
IPC-610MB-40LBE
IPC-611BP-00XBE
IPC-611MB-00XBE



(2) 当変更による影響

Item	Impact
Impact on Mechanical Design (機構デザインへの影響)	No
Impact on Software Compatibility (ソフトウェア互換性への影響)	No
Impact on Environment Characteristics (環境特性への影響)	No
Impact on Board Certifications Note (適合規格への影響)	No
Physical Outlook Change (外観変更)	Yes
Ordering P/N Change (注文番号変更)	No
Cut-in Implement (カットイン実装)	Running Change

(3) 変更理由:
生産効率向上、及びEMC伝導性向上のため

(4) ランニングチェンジとなり、2017年 1月生産分より変更となります。

(5) 変更詳細:

Inside View	
変更前	変更後
 <p>Top cover 内部塗装あり</p>	 <p>Top cover 内部塗装なし</p>

尚、本ご案内に関するお問合せは、次のようお願い致します。

- 販売代理店様からご購入された場合
 - ― 販売代理店様へお問い合わせください。
- ご購入いただいた販売代理店様がわからない場合、弊社から直接ご購入された場合
 - ― 以下弊社窓口へ直接お問い合わせください。

アドバンテック株式会社マーケティング部

〒111-0032東京都台東区浅草6-16-3

E-mail: ajp_callcenter@advantech.com

TEL: 0800-500-1055 (フリーダイヤル) FAX: :03-6802-1022